

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Для зачистки ванны в зависимости от степени изношенности, можно использовать дрель или болгарку с наждачной бумагой.

Для обезжиривания можно использовать ацетон, бутилацетат, ксилол. Не рекомендуется нефрас, уайт-спирит.

Поверхность должна быть ровной без повреждений и дефектов, чистой, сухой. До нанесения покрытия пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места перепадов (неровности) основания должны быть отремонтированы и выровнены с помощью шпатлевки. Помещение должно быть обеспылено, исключены сквозняки, протечки воды.

Смешение

Вскрыть ведро с основой, вскрыть бутылку с отвердителем, вылить его полностью в емкость с основой и тщательно перемешать в течение 2 минут при помощи низкооборотистой (300-450 об./мин) электродрели с винтовой насадкой или вручную в течении 5 минут. Перелить состав в другую тару и перемешать в ней в течение 1 мин.

Нанесение

Нанесение выполняется методом налива, начиная с бортов ванны. Во время нанесения и вплоть до полного отверждения необходимо исключить попадание воды и пыли на готовую поверхность.

Меры предосторожности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +30 °С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты. Допускается замораживание при транспортировке.

Гарантийный срок хранения.

24 месяца с момента выпуска при рекомендованном условии хранения в оригинальной заводской упаковке.